

安 装 尺 寸

mm

机 型	安 装 尺 寸							轴 端 尺 寸							
	A ₁	A ₀	B ₁	B ₀	h	地脚螺钉		输 出 轴				输 入 轴			
						n	d ₀	d ₁	b ₁	c ₁	l ₁	d ₂	b ₂	c ₂	l ₂
BW—145 BWD—145	69	110	55	240	15	4	13	35	10	38.5	54	18	5	20	35
BW—180 BWD—180	73	150	60	280	20	4	13	45	14	49	70	22	6	24.5	40
BW—220 BWD—220	78	200	70	340	25	4	17	55	16	60	80	30	8	33	55
BW—270 BWD—270	93	260	70	380	25	4	21	70	20	76	110	35	10	38.5	63
BW—320 BWD—320	54	2×170	70	440	30	6	17	80	24	87	120	45	14	49	80
BW—390 BWD—390	90	2×200	90	560	30	6	21	100	28	108	140	60	18	65.6	130

4. 公称传动比和承载能力

BW、BWD 型

机 型		BW—145 BWD—145	BW—180 BWD—180	BW—220 BWD—220	BW—270 BWD—270	BW—320 BWD—320	BW—390 BWD—390
速 比	输入轴转速 r/min	许用输入轴功率 P _r kW					
11	1500	1.5	4	7.5	11	18.5	22
17		1.5	4	7.5	11	18.5	22
23		1.5	2.2	5.5	11	18.5	18.5
29		1.1	2.2	5.5	11	11	18.5
35		1.1	1.5	4	7.5	11	18.5
43		0.55	1.5	3	5.5	11	15
59		0.55	1.1	2.2	4	7.5	11
71			0.75	1.5	3	5.5	11
87				1.5	2.2	5.5	11

表中 15kW 以下为输入转速 1500r/min 所对应的输入功率。

表中 18.5kW 以上为输入转速 1000r/min 所对应的输入功率。(1000r/min 电机本厂不配)。